

广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司、四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司、丰田汽车（中国）投资有限公司召回部分国产及进口汽车

（2022 年 4 月 22 日，北京），广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司、四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司、丰田汽车（中国）投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自 2022 年 5 月 11 日起召回以下车辆。

一、 广汽丰田汽车有限公司

召回 2021 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 6 日期间生产的部分威兰达高性能版汽车、2021 年 7 月 24 日至 2022 年 4 月 8 日期间生产的部分全新第四代汉兰达汽车、2021 年 12 月 4 日至 2022 年 4 月 7 日期间生产的部分赛那汽车、2022 年 2 月 28 日至 2022 年 4 月 7 日期间生产的部分威飒双擎汽车，共计 82680 辆。

二、 一汽丰田汽车有限公司

召回 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 4 月 7 日期间生产的部分皇冠陆放汽车，共计 40770 辆。

三、 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司

召回 2021 年 4 月 5 日至 2022 年 3 月 12 日期间生产的部分

RAV4 荣放汽车、2021 年 10 月 25 日至 2022 年 3 月 23 日期间生产的部分凌放汽车，共计 11133 辆。

四、 丰田汽车（中国）投资有限公司

召回 2021 年 3 月 31 日至 2022 年 4 月 1 日期间生产的部分进口雷克萨斯 NX350h、NX400h+汽车、2021 年 8 月 2 日至 2021 年 10 月 5 日期间生产的部分进口丰田 MIRAI 汽车，共计 4316 辆。

本次召回范围内的部分车辆由于 VSC（车身稳定控制系统）内部程序不完善，在车辆启动状态时驾驶员如果人为关闭 VSC 功能，并保持一直踩下制动踏板的状态，将车辆熄火并重新启动车辆后，VSC 无法自动恢复到初始默认模式（打开状态），同时仪表盘上 VSC 关闭提示灯点亮，此时 VSC 可能无法发挥有效作用，存在安全隐患。

广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司、四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司、丰田汽车（中国）投资有限公司将为召回范围内的车辆免费升级制动执行器控制 ECU 的内部程序，以消除安全隐患。

应急处置措施：召回修理前，如果在车辆重新启动后仪表盘的 VSC OFF 指示灯点亮，用户可根据需要按下 VSC OFF 键，手动开启 VSC 功能。

广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司、四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司、丰田汽车（中国）投资有限公

司将通过挂号信等形式，通知有关用户此次召回事宜。广汽丰田汽车用户可致电广汽丰田顾客服务中心：800-830-8888（座机）、400-830-8888（手机），一汽丰田汽车用户可致电一汽丰田顾客服务中心：800-810-1210（座机）、400-810-1210（手机），雷克萨斯汽车用户可致电雷克萨斯顾客服务中心：800-810-2772（座机）、400-810-2772（手机），获取此次召回的相关信息。此外，也可登录网站 dpac.samr.gov.cn、www.recall.org.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），了解更多信息，反映缺陷线索。